

## **Stromausfall legt Heye lahm**

OBERNKIRCHEN. Ein Kurzschluss im Energieverteilerzentrum war schuld daran, dass sich am Sonnabend ein vollständiger Stromausfall in der Glashütte ereignet hat. Dadurch wurde die Produktion im Werk für anderthalb Stunden unterbrochen. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um Hilfe bei der Kühlung der Glasschmelzen zu leisten. Sie musste jedoch nicht eingreifen, weil der Fehler in der Stromversorgung schneller als erwartet beseitigt werden konnte. Dank des schnellen Handelns aller Beteiligten entstand außer dem Produktionsausfall nur geringer Sachschaden.

© Schaumburger Nachrichten, 15.02.2005 (sig)